

BERLINER BEITRÄGE ZUR ARCHÄOMETRIE



14/1997

Berliner Beiträge zur Archäometrie

Band 14

Berlin 1997

Bericht zum Forschungsprojekt
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt,
Osnabrück

Korrosionsschäden an Zinkskulpturen



Gedruckt mit Mitteln der Deutschen Bundesstiftung Umwelt

Staatliche Museen zu Berlin
Preußischer Kulturbesitz

S | M
P | K

Rathgen-Forschungslabor
Berlin

Rathgen-Forschungslabor
Schloßstraße 1 a
14059 Berlin

© 1997 Staatliche Museen zu Berlin
Preußischer Kulturbesitz

ISSN 0344-5089
Gesamtherstellung: Kahmann-Druck, Berlin
Printed in Germany

Inhaltsverzeichnis

Korrosionsschäden an Zinkskulpturen Von J. RIEDERER	5
Studien zum Berliner Zinkguß des 19. Jahrhunderts Von N. VÖSGEN	211
Berliner Zinkguß des 19. Jahrhunderts, Katalog Von N. VÖSGEN	319